



Kehlnähte

Stumpfnähte





PB
Horizontalposition




PD

Horizontal-Überkopfposition



PG
Fallposition



PJ

Rohrposition für Fallendschweißen